



Conditions d'interventions et tarifs Saison 2022-2023

Rayon d'action :

Notre rayon d'action est de 40km autour de Saint Aubin du Cormier (sous certaines conditions). Au-delà nous contacter.

Attention des frais de déplacement pourront vous être facturés. **Pensez à vous regrouper pour minimiser vos frais !**

Réductions possibles :

Les réductions indiquées ci-dessous ne sont pas cumulables et s'appliquent uniquement sur le tarif de base (hors frais de déplacement).

Les réductions ne s'appliquent pas pour le traitement des urgences.

Tarif de groupe quelque soit la période d'intervention (-10%)

Conditions : Le tarif de groupe est applicable à partir de 3 clients voisins. Un seul interlocuteur pour le groupe. Il devra nous communiquer les coordonnées de chaque client ainsi que la date et horaires d'intervention possibles.

Tarif pour deux interventions par an (-10%) : Quel que soit la saison, une remise de 10% pour la seconde intervention sera appliquée.

Tarif pour deux interventions dans la même maison (-20%) : Par exemple, intervention simultanée sur un insert et un poêle dans la même habitation.

L'intervention comprend :

- Le ramonage du conduit de fumée et de raccordement.
- L'enlèvement des suies (et non des cendres).
- Le contrôle de la souche et de l'élément terminal.
- Signalement des non-conformités apparentes.

Sachez qu'environ 80% de nos interventions s'effectuent en toiture.

Attention ! Sur une installation signalée dangereuse lors d'une première intervention, JDM35 se donne le droit de ne pas intervenir l'année suivante si l'installation n'a pas été remise en conformité.

Tarifs de base saison 2022-2023

Ramonage conduits (CR+CF)* pour Insert-Poêle (bois bûche).	70€ TTC
Ramonage conduit de fumée (CF)* poêle à granulés (1).	70€ TTC
Ramonage conduits (CR-CF)* poêle à granulés (2).	75€ TTC
Ramonage conduit de fumée foyer ouvert avec boisseaux.	70€ TTC
Ramonage conduit de fumée foyer ouvert maçonné en pierres.	A partir de 75€ TTC
Ramonage conduit chaudière Gaz.	70€ TTC
Ramonage conduit chaudière bois.	70€ TTC
Entretien poêle à granulés Piazzetta-Superior (ramonage inclus).	165€ TTC
Entretien poêle à granulés Piazzetta-Superior (hors ramonage).	120€ TTC
Test d'étanchéité d'un conduit (rapport inclus).	150€ TTC
Inspection vidéo d'un conduit de fumée (rapport inclus).	150€ TTC
Rapport Technique suite à contrôle de l'installation.	A partir de 200€ TTC

**CF : conduit de fumée - CR : Conduit de raccordement.*

***NCA : Non-conformités apparentes signalées sur le certificat de ramonage.*

(1)- (2) : Cas d'un poêle à granulés entretenu par le client :

(1) : Dans ce cas, seul le conduit de fumée (CF) sera ramoné. Pas de nettoyage de la partie arrière horizontale se raccordant au poêle. Cette partie étant à la charge du client qui devra aspirer les suies restées entre la partie horizontale et l'extracteur de fumée.

(2) : Intervention incluant le nettoyage complet des conduits (CR-CF) allant jusqu'à la sortie de l'extracteur de fumée. Cette intervention nécessitant le déplacement de l'appareil.

Remarques : JDM35 se garde le droit d'appliquer un supplément tarifaire sur des conduits très encrassés voir bouchés **par négligence répétée** (pas de ramonage régulier, utilisation de bois non sec, conseils non appliqués).